

平成8年広審第57号

漁船第三十三宝来丸機関損傷事件　〔簡易〕

言渡年月日　平成9年2月26日

審　判　庁　広島地方海難審判庁（笹岡政英）

理　事　官　安部雅生

受　審　人　A

職　　　名　船長

海技免状　一級小型船舶操縦士免状

損　　　害

ピストン、シリンダライナ及び過給機軸受が焼損

原　　　因

主機（潤滑油系）管理不十分

裁　決　主　文

本件機関損傷は、主機の潤滑油性状管理が不十分で、過給機軸受の潤滑及びピストンの冷却がいずれも阻害されたことに因って発生したものである。

受審人Aを戒告する。

適　　　条

海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

（事実）

船　種　船　名　漁船第三十三宝来丸

総　ト　ン　数　19トン

機関の種類　ディーゼル機関

出　　　力　558キロワット

事件発生の年月日時刻及び場所

平成7年3月9日午前0時30分

日本海西部

第三十三宝来丸は、平成4年1月に進水した中型まき網漁業に従事するFRP製漁獲物運搬船で、主機としてB社製造6N160-E N型定格回転数毎分1,400の間接冷却式過給機付4サイクル6シ

リンダ・ディーゼル機関及び逆転減速機を備え、動力取出軸にクラッチを介してベルトで駆動する容量 30 キロボルトアンペアの三相交流発電機 2 台、甲板機械用油圧ポンプ及び操舵機用油圧ポンプを配置し、操舵室に主機の潤滑油圧力低下及び冷却清水温度上昇の各警報装置を装備しており、同室で主機を遠隔操縦することができるようになっていた。

主機の潤滑油管系は、容量約 200 リットルのクランク室底部油だめから歯車式潤滑油ポンプで吸引した同油が、200 メッシュの金網複式潤滑油こし器（以下「金網式潤滑油こし器」という。）及び同油冷却器を経て同油主管に至り、各主軸受、ピストン冷却ノズル及び過給機に分岐し、主軸受からクランクピン軸受及びピストンピン軸受に流入して各部を潤滑あるいは冷却して油だめに戻り循環していたが、過給機には濾紙式潤滑油こし器（以下「過給機こし器」という。）を備え、金網式潤滑油こし器の出入口圧力差が 1.5 キログラム毎平方センチメートルで警報ランプが点灯し、2.0 キログラム毎平方センチメートルでバイパス弁が開放するようになっていた。

受審人 A は、本船進水時から船長として乗り組み、運航に従事しながら機関の運転管理にも当たり、年間約 3,000 時間主機を回転数毎分 1,400 で運転し、当初主機の潤滑油を 1 箇月、3 箇月、6 箇月ごとに新替えし、2 ないし 3 箇月ごとに金網式潤滑油こし器を掃除しながら 1 箇月に約 18 リットル補給していたが、取扱説明書では約 400 時間ごとに同油を新替えするように同油性状管理要領が示されていたのに、その後運転に格別支障がないので同油性状管理要領に従うことなく約 3,000 時間ごとに同油を新替えするようになり、シリンダライナが摩耗するに従って潤滑油中に混入する燃焼生成物の量が増加して多量のスラッジが同油管系中に析出しはじめ、金網式潤滑油こし器の出入口の圧力差が 1.5 キログラム毎平方センチメートルに達して赤ランプが点灯していた警報装置もいつしか作動しなくなっていた。

同 7 年初めごろには、潤滑油の汚れは更に進み、金網式潤滑油こし器が目詰まりしてバイパス弁が開く前に金網が破れ、スラッジが同油管系を循環して各部に付着したが、なかでもピストン冷却ノズルへの付着が多く冷却油量が徐々に減少していた。

こうして本船は、A 受審人ほか 1 人が乗り組み同年 3 月 8 日午後 5 時島根県浦郷港を発し、日帰り操業の目的で隠岐諸島島前西方沖合の漁場に向かい、同 7 時ごろ漁場に達して僚船とともに操業を開始し、主機を回転数毎分約 1,000 として航走中、翌 9 日午前 0 時 30 分三度埼灯台から真方位 269 度 5 海里ばかりの地点において、ピストン冷却ノズル及び過給機こし器が目詰まり状態となり、ピストンの冷却が阻害されて過熱膨張し、過給機軸受の潤滑が阻害され、そのためピストン及びシリンダライナ並びに過給機軸受が焼損し異音を発した。

当時、天候は晴で風力 1 の北西風が吹き、海上は穏やかであった。

A 受審人は、急いで主機の運転を停止し、点検した結果運転継続不能と分かり、船団長に事態を報告した。そこで本船は、僚船にえい航されて境港に到着し、損傷部は同地で修理された。

（原因）

本件機関損傷は、主機の潤滑油性状管理が不十分で、汚損劣化した同油で金網複式潤滑油こし器の金網が破れ同油が同油管系を循環するうち、過給機の濾紙式潤滑油こし器及びピストン冷却ノズルがスラッジで閉塞し、過給機軸受の潤滑及びピストンの冷却がいずれも阻害されたことに因って発生したものである。

(受審人の所為)

受審人Aが、運航に従事しながら主機の運転管理にもあたる場合、潤滑油の汚損劣化に起因する運転障害を生じさせないよう、取扱説明書記載の潤滑油性状管理要領に従って少なくとも約400時間ごとに同油を取り替えるべき注意義務があったのに、これを怠り、格別運転に支障がないから問題はないと思い、少なくとも約400時間ごとに同油を取り替えなかったことは職務上の過失である。